# Mikes Touareg V2.0

## Beitrag von „juma“ vom 29. Februar 2008 um 14:08

Servus,

> Zitat von magnum
>
> Meines Wissens sind die so richtig montiert!
> Bei mir fängt es auch so ab ca. 130 km/h an zu "rauschen"

yep. Zumindest die Montage ist so richtig.
Bliebe noch der "Gummizug" zu überprüfen und ob die seitlichen kleinen Gumminoppen unbeschädigt sind. Das sind so kleine Knubbel, die dafür sorgen, dass die beiden Träger im "Spoilerzustand" nicht aneinanderstoßen.