# V6 tdi - Vibrationen am Lenkrad zw. 1400 und 1900 u/min

### Beitrag von „Sittingbull“ vom 3. März 2008 um 08:13

> Zitat von jvollger
>
> Also für alle die bei Ihrem GP T-Reg V6 tdi das gleiche problem haben, VW hat nun eine Lösung.

Hallo Jörg,

auch wenn es etwas länger gedauert hat, so ist es doch sehr erfreulich, dass dein Dicker jetzt zufriedenstellend repariert ist .

Grüße von Stephan