Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „MAL“ vom 17. April 2008 um 11:57

Ich würde so gerne was schreiben, aber nachdem letzten Werkstatt besuch, tut sich bei VW nichts mehr. Der Fehler ist immer noch, aber hier nochmals der Hinweis nur wenn es Kalt ist. Also Morgens bei 0 Grad kann ich den Fehler immer vorführen.
Sobald eine Lösung kommt, melde ich mich

Gruß
Martin