Klapperndes Geräusch

Beitrag von „Der Bubbes“ vom 21. Mai 2008 um 05:26

Und warum soll das so sein? Weil der R5 sowieso etwas "rapelliger" geräuschstärker im Innenraum ist? Mein Geräusch kommt aber definitiv nicht vom Motor…ich war gestern nochmal kurz im Gelände und hab meine Frau fahren lassen. Ich bin dann nebenher gelaufen, konnte aber nicht´s hören. Das geräusch ist nur hinten im Innenraum zu hören.

Gruß Stefan