Nachlackierte Stelle bei Neuwagen !

Beitrag von „heland“ vom 4. Juni 2008 um 23:05

Ich hatte meinen R5 bei der Dekra zw. Wertgutachten. Dabei wurde mit dem Messgerät auch festgestellt, dass die hintere linke Tür eine dickere Lackschicht hatte - gesehen hat man nichts...

Muss auch im Werk was dran gekommen sein, da ich das Auto neu gekauft hatte und ihn nie gebumst habe - ich schwöre!