Ausfall Fernlicht bei Kurvenfahrt, AFS-Fehler

Beitrag von „friesoyther“ vom 6. Juni 2008 um 15:06

das ist ne lange geschichte. . . ich fass mal kurz zusammen, dazu waren etlich werkstattbesuche notwendig

steuereinheit gewechselt

birnen gewechselt

kabel ausgetauscht (links und rechts, kabel waren zu kurz beim schwenken, haben sich dann aufgescheuert)

2 x kompletten scheinwerfer gewechselt (nur links)

neue software aufgespielt weil die software vom steuergerät plötzlich nicht mehr zum scheinwerfer passte

nun ist wie gesagt seit ca. 6 wochen nicht mehr aufgetreten. muss nun mal abwarten. das problem ist bei vw auch bekannt. kannst am besten gleichzeit mal mit vw kontakt aufnehmen. die machen dann nochmal dampf bei der werkstatt und sehen sich die werkstatthistorie deines dicken an.

viel erfolg und berichte mal wie es ausgegangen ist . . .

gruß

thorsten