FSE fürs 6310i will nicht mehr

Beitrag von „micha899“ vom 5. November 2004 um 08:59

So, gerade eben vom freundlichen T.-Händler gekommen.

Fehlerauslese ergab zwei Fehler:

- Problem mit der Kommunikation
- Lichtsensor defekt

Fehler wurden ausgelesen, spaßigerweise funktioniert der Lichtsensor.
Hatte jedoch diese Woche zweimal Morgens, bevor die FSE die Arbeit versagte, den Hinweis im Display: "**Prüfen Sie die Leuchtweitenregulierung**"
Seit dem Ziehen der beiden Sicherungen 4 und 49 funktionierte das Handy wieder und die Meldung der Leutweitenregulierung kam auch nicht mehr.

Nächste Woche geht´s nochmals zur Kontrolle an´s Diagnosegerät, falls dann die Fehlermeldung immer noch besteht: Kurzer Prozess, Austausch des Lichtsensors.
Wurde bereits heute vom Techniker festgelegt.

Viele Grüße
micha