Erschöpfte Batterie

Beitrag von „Sittingbull“ vom 15. Oktober 2008 um 13:22

> Zitat von Ute
>
> Unser Händler hat inzwischen den "Tipp" aus Wolfsburg bekommen,
> eine stärkere Batterie einzubauen, die allerdings nicht auf Kulanz
> von VW übernommen wird.

Hallo Ute,

das kann es wirklich nicht sein. Man muss den stillen Verbraucher finden und ausschalten. Bei meinem V8 hatte ich ebensolches Problem, einmal war es ein fehlender Massenkontakt im Motorraum und das zweite Mal ein Türgriff.

Grüße von Stephan