Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „cashburner“ vom 3. November 2008 um 08:42

> Zitat von Rainer S
>
> Hallo Leute,
>
> mein "Kleiner" ist wider DA und RUCKELT kein bisschen mehr.
> Jetzt ist alles gut .

Hallo Rainer,

leider tut sich bei mir trotz weiterem Schreiben an VW nichts.
Ist Deine neue Kupplung nun eine geänderte Version oder wurde einfach die Kupplung gegen eine neue getauscht?

Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als die Kupplung tauschen zu lassen - egal ob eine neue oder bisherige Version. Meine Ansprechpartner sagen, es gibt keine neue.
Möglicherweise wurde aber die Kupplung intern verändert und es wurde nicht publik gemacht. Daher weiß das niemand, da die Kupplung die selbe Teilenummer hat.

Gruß Roland