Dröhnen beim R5TDI

Beitrag von „charly-sl-300“ vom 29. Dezember 2008 um 12:19

Hast du den Bügel auf dem Dach?

Der macht auch schonmal Geräusche die Drehzahlunabhängig sind.

Gruß

Karl