Dröhnen beim R5TDI

Beitrag von „charly-sl-300“ vom 29. Dezember 2008 um 23:35

Hallo Thilo
Ein Versuch ist es wert, bei mir ist schonmal ein kpl. Differenzialgetriebe gewechselt worden, einen kpl. Antriebsstrang und was war es ??? Der Bügel auf dem Dach.

Gruß
Karl