Dröhnen beim R5TDI

Beitrag von „Snowman24“ vom 29. Dezember 2008 um 23:58

Hallo,
ich habe das gleiche Phänomen gestern auch festgestellt.
Das "Dröhnen" fängt bei ca. 100km/h an und hört bei 140km/h wieder auf.
Ich habe auch schon das Differenzial der Hinterachse in Verdacht gehabt, aber da sich das Geräusch klanglich überhaupt nicht ändert, habe ich das wieder ausgeschlossen und probeweise mal den "Henkel" entfernt.
Und still war's auch schon.
Die derzeitigen, sehr niedrigen Temperaturen lassen wohl den Dachgepäckträger leicht vibrieren.

Gibts da eigentlich ne Abhilfe?

Viele Grüße
Marcus