Dröhnen beim R5TDI

Beitrag von „DerElektriker“ vom 30. Dezember 2008 um 19:03

Hmm... Da habt Ihr recht.

Bei uns ist es seit 2 oder 3 Tagen das erste Mal kalt (also mit Temperaturen unter 10 Grad :D)

Ich muß mal schauen, ob ich den Henkel alleine runter kriege, damit ich das mal testen kann...

Ansonsten schiebe ich das auf nächste Woche und verpflichte Eric zur Mithilfe 😄

Danke für den Tip!

Da habe ich gar nicht dran gedacht...

Gruß

Thilo