Ignition Coil Packs - alle 6 auf einmal kaputt

Beitrag von „Bastian Kigali“ vom 8. Januar 2009 um 21:59

Hab heute die freudige Nachricht erhalten das VW Deutschland anscheinend die Kulanz abgelehnt hat. Ich glaub denen aber nicht. VW Burundi koennte die Anfrage stellen, bin mir aber nicht sicher ob die das koennen da ich das Auto dort nicht gekauft habe. Versuchen kann mann aber trotzdem.

Ich werde mich morgen informieren ob 2003 EU dem 2004 EU model gleicht. Besten Dank fuer den Tip und die Information.

Ich moechte ab jetzt den K&N Luftfilter gebrauchen. Mit meinem Jeep Wrangler hab ich keine Probleme bis jetzt. Mit dem Touareg irgendwelche Probleme mit diesem Filter?

Gruss,
Bastian