Ausfall Hupe

Beitrag von „Sandokahn“ vom 22. März 2009 um 22:37

Die Tröten kosten nicht die Welt ,bei meinem roten damals war der "Tieftöner" auch tot ,ich vermute mal das liegt am Einbauort .
Allerdings könnte es bei mir auch zuviel Schlamm gewesen sein