R 50 ausgeliefert

Beitrag von „juma“ vom 24. April 2009 um 20:58

Servus,

> Zitat von Ex-Audifahrer
>
> [...]Beim R50 sind die hinteren Ausströmer der B-Säule verstellbar (vielleicht auch nur aufgrund der 4-Zonen-Klima ?).

...richtig vervielleichtet

> Zitat von Ex-Audifahrer
>
> Darüberhinaus hat sich die Aussenspiegelverstellung geändert (es gibt jetzt eine 0-Stellung), [...]

was meinst Du damit? Beschreib das mal bitte.