Kaufberatung 3,2 oder 4,2

Beitrag von „panos9221“ vom 20. Mai 2009 um 20:31

So hab mir heute den V8 zugelegt. War beim Freundlichen zum Test, beide Batterien schwach wahrscheinlich vom stehen, Kraftstoffpumpe zu schwach (Batterie), Schweller stark deformiert. Sonst war alles i.O.

Wollte noch die Reparatur vom Schweller rausverhandeln umgerechnet 500 Euro beim Freundlichen, konnte nur 100 Euro rausholen. Dann wollte er das Ganze ins System eingeben, ging nicht da es unter dem Mindestverkaufspreis lag. Da hat er mir glatt die 18" vom 2005er angeboten. Irgendwie konnte ich nicht nein sagen da das Profil der Reifen auch noch besser war.

Hoffe ich bekomme den Dicken am Montag. Werde den Schweller dengeln lassen.

Danke für Alles und
lG
Panos