Kaufhilfe Unterschied zw. Deutscher und US-Version

Beitrag von „Enzo“ vom 7. Juni 2009 um 11:36

> Zitat von FrankS
>
> Das Bild ganz oben ist von einem Modelljahr 2005, da gab es bei Xenons noch die Scheinwerferreinigungsanlage, die Leuchtweitenregelung ist sowieso immer dabei, auch bei späteren Modelljahren, bei denen die Reinigungsanlage weggespart wurde.
>
> Gruß
>
> Frank

So, leider nicht ganz richtig. Habe einen US-Import von 2006 bei dem die LWR nicht verbaut ist.
Gruß
Enzo