Stop!Fahrwerk

Beitrag von „lemke_edv“ vom 8. Juli 2009 um 13:39

Bin mir absolut sicher das die schwache Batterie die Ursache ist.
War (und ist) bei meinen drei Touaregs immer dasselbe.
Es hilft nur eins: Ladegerät ran und Probleme sind beseitigt.

Gruß Günter