Delta gegen RNS2 getauscht und nun kein Ton ..

Beitrag von „celsen“ vom 29. Juli 2009 um 23:09

Das Problem dürftest Du nicht haben, weil der T erst ab dem GP Modell (Facelift) Ende 2006 den CAN 2.0 bekommen hat.
Dein Navi ist eine CD-Version und deshalb definitiv CAN 1.6 (Die ersten GPs bis Mitte 2007 hatten noch RNS2 DVD-Navis drin. Danach folgte dann das RNS 510.

Grüsse,
Marcel