Delta gegen RNS2 getauscht und nun kein Ton ..

Beitrag von „celsen“ vom 29. Juli 2009 um 23:31

> Zitat von miez
>
> Hallo nochmals.
>
> Erst mal Dank fuer die schnellen Antworten,
>
> Mein T ist also CAN BUS 1.6, und das navi hat Endziffer 191 NX daher sollte dieses auch CAN BUS 1.6 haben. (Quelle Beitrag 15.06.07) Das Gerät mit der Endnummer 177E ist für den GP (Baudatum ab KW 48/06 - KW 27/07 (CanBus 2.0)) - Du bräuchtest ein Gerät mit der Endnummer 191H bzw. 191R.... naja, ich hab NX und dachte beim Kauf das sollte schon passen... laufen tuts ja, nur ... was mich stutzig macht ist folgendes, sobald ich auf die Stau- oder Zieltaste druecke ertönt die Radiostation fuer einen Bruchteil einer Sekunde aber extrem laut... hmm... kann es sein dass die Verstaerker nicht gut miteinader auskommen (vorverstaerker Navi und diesen hinter dem CD Wechsler ?)
>
> Fragen ueber Fragen... so spannend kann der Dicke sein !
>
> Gruss
>
> Alex.
>
> Alles anzeigen

Ich muss morgen was beim Freundlichen bei mir um die Ecke abholen und werde den mal Deine RNS2-teilenr. durchgeben. Die können mir bestimmt sagen, bei welchen Modellen die verbaut wurden und was es da für Voraussetzungen bzgl. der Ausstattung gab.

Wenn ich was herausbekomme, poste ich das hier morgen abend.

Grüsse,
Marcel