RNS 2 Navi - T weiss nicht, wo er ist

Beitrag von „dlu“ vom 3. August 2009 um 22:23

[Zitat von dummytest](#)

Jau..... war ein Wackelkontakt im GPS-Antennenanschluss....
[...]

War beim ersten A6 Allroad von allroad eine defekte GPS-Antenne!