Erhöhte Kühlmittel-Temperatur

Beitrag von „darkdiver“ vom 3. September 2009 um 16:13

So es gibt also neue Lüfter von Bosch Irgendwie hat der wohl beim Umbauen einen erwischt der ein wenig defekt ist und über 30 Ampere zieht und die Sicherung geht nur bis 30 AMP. Heute kam ein neuer und siehe da der braucht nur noch 25 AMP. Jetzt warten wir auf das TSC für das GO den einzubauen und dann hoffe ich ist alles wieder OK.

Jetzt muss nur noch festgehalten werden, das der Motor eine Woche im erhöhten Temp. Bereich gelaufen ist für mögliche Folgeschäden welche durch die 115° aufkommen Kulanz oder Garantie besteht.

Mal sehen ob mein das noch für mich hin bekommt.

Morgen sollte ich Gisela II wieder bekommen.

lg
Eric