Grüne schmierige Flüssigkeit tropft vorne auf der Beifahrerseite

Beitrag von „Thomas W.“ vom 4. Juni 2010 um 00:16

[Zitat von touareg123](#)

So...

die Klima erst vor 2 Wochen wiederbefüllt wurde, da nur noch 5g drinnen waren!! ...

viele Grüße

Jürgen

dann wird das wohl doch das Kontrastmittel mit (schmierigem) Öl aus der Klima gewesen sein