V6 TDI, Motorklappern: Hydrostößel, Injektoren, oder?

Beitrag von „jenso“ vom 17. Juni 2010 um 18:25

Heute war der Gutachter des VVD da. Ohne dessen Statement gibt der VVd keine Freigabe für die Reparatur. Mein Freundlicher bestellt den neuen Motor erst, wenn er das GO hat. Also ncoh eine Woche warten. Und - natürlich ohne kostenfreien Mietwagen....

j.