Ruckeln beim Fahren, aber kein Platten

Beitrag von „fanta1414“ vom 31. August 2010 um 07:05

Servus,

da liegst Du fast gar richtig ! wie ich bereits geschrieben habe kam das zweimal vor.
Nach dem ersten mal hab ich angehalten und bin dann ohne ruckel weitergefahren.
Dann 100km fing es richtig an zu schlagen. Das Kardanwellenlager war kaputt. Wird komplette Welle ausgetauscht. Kosten 900€ netto :(....Danach fuhr ich wieder 100 km und
das Gefühl des Platten kam wieder....Hat die Werkstatt das nicht richtig eingebaut? Bin jetzt wieder 200km gefahren und nichts...schon komisch....Bin dann nochmals in die Werkstatt und die konnten nichts feststellen...Sobald ich da mehr weiß meld ich mich

Gruß Martin

P.S. habe beim Kauf eine 1 Jahres-Garantie abgeschlossen. Hat mir 800€ ersetzt