Lästiges Problem beim Touareg II mit den elektrisch verstellbaren Sitzen

Beitrag von „Pollibus“ vom 20. September 2010 um 15:32

Also ich kann beide Probleme bestätigen. Man merkt es oft erst wenn man unterm fahren mal auf Verdacht auf die Memoryknöpfe drückt und der Sitz ein paar cm hoch und ein paar cm vor fährt... Das mit dem Schlüssel hab ich auch bemerkt. Ich hab die Vermutung, dass er sich erst verstellt wenn zwischendurch ein anderer Schlüssel benutzt wurde. So zumindest meine Vermutung. Ein anderes sinnvolles Verhalten kann ich nicht beobachten!