Touareg springt nicht mehr an

Beitrag von „macko“ vom 3. Dezember 2010 um 21:38

Hallo Thomas,
so blöd ist die Frage nach einem "Trick" nicht, denn wenn längere Zeit georgelt wird, ist das nicht sonderlich toll für die Einspritzpumpe.

Und beim Vorgänger V6 TDI (2,5 TDI) war z.b. noch keine Vorförderpumpe verbaut, so dass erst am 3-Wege Ventil entlüftet werden sollte, bevor nach leeren Tank gestartet wurde. Die damals verbaute Bosch VP44 hatte alle Mühe den Diesel aus dem Tank nach vorne zu holen.

Beim T dürfte es aber ohne Hilfsmittel klappen (automatische Entlüftung)!

Abbiegelicht kann nicht extra aktiviert werden, wenn Xenon mit Kurvenlicht verbaut ist, geht es automatisch unter 50 km/h, entspr. Lenkwinkel / Blinkerstellung an.

gruss
marco