GPS ungenau nach Wechsel auf neue Navi CD

Beitrag von „Sami“ vom 22. Februar 2011 um 15:28

Da war dann eine sogenannte "Kalibrierungsfahrt" notwendig!