Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Snowman24“ vom 23. April 2011 um 12:54

Hallo zusammen,

seit meinem letzten Beitrag, ist jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen.

Die Firma Driveshaft aus Irland hat mir die Kardanwelle kostenlos ersetzt und abholen lassen.

Sie haben meine "alte" Kardanwelle, welche ich zurückschicken musste, repariert und zurückgeschickt.

Leider habe ich auch bei meiner alten Kardanwelle nun leichte Vibrationen zwischen 60 und 80km/h, jedoch bei weitem nicht so arg, wie mit der ersten Welle.

Ich hoffe jetzt mal, dass ich es mit dem "weiterverdrehen" noch wegbekomme.

Leider habe ich es bisher nur noch nicht geschafft.

Wenn ich das gewußt hätte, was da für ein Ärger auf mich zukommt, hätte ich die Kardanwelle bei VW gleich neu gekauft... 😞

Viele Grüße

Marcus