T-REG R5 Meldung: Werkstatt (Bremsassistent) erscheint im Display

Beitrag von „EzioS“ vom 29. April 2011 um 10:32

Sorry Leute, das können tausende Gründe sein, **Ferndiagonstik bringt hier NULL**, Fehlerspeicher auslesen lassen und dann berichten. Alles andere ist pure Spekulation und bringt NÜSCHT.

Im übrigen hat mein R5-Schalter bei schleifender Kupplung sowas nicht generiert.