UHV + VW Pairing Adapter 7L0051435PA

Beitrag von „coala“ vom 22. Juni 2011 um 15:12

Servus Lucas,

es gibt tatsächlich zwei Ausführungen, die nicht untereinander kompatibel sind. (Siehe dazu auch den Hinweis auf dem Aufkleber...) Da wirst du vermutlich dann die falsche haben.

Grüße
Robert