Ölmessstab weiss nicht was er will...

Beitrag von „Sittingbull“ vom 25. Juli 2011 um 12:03

Hallo zusammen,

beim TII gibt es übrigens keinen Messstab mehr, wird elektronisch über das RNS 850 angezeigt

Grüße von Stephan