RNS850 Aussetzer

Beitrag von „Sittingbull“ vom 1. August 2011 um 12:55

Hallo zusammen,

so, habe eben mal beim vorgesprochen und eine Anfrage in WOB veranlasst, was zu tun ist. Dabei wurde gleich eine Feldaktion bzgl. eines möglichen Defektes eines Magnetventils beim Luftfahrwerk bekanntgegeben, was dann beim nächsten Aufenthalt gleich mit geprüft wird

Grüße von Stephan