Klimaanlage / Lüftung spinnt! Regelt selbständig völlig idiotisch

Beitrag von „Wolf on tour“ vom 1. September 2011 um 12:32

Mittlerweile rennt mein Bester wieder wie eh und je 😊

Ein Kompressorschaden war es nicht, wie sich herausstellte.

Es handelt sich um ein "Hartplastik - Zahnrad" zwischen Kompressor und Motor. Die Zähne waren komplett alle "abgeschliffen", um es mal unfachmännisch auszudrücken.

Ob das Teil und dessen Austausch noch in den Kulanzbereich fällt wußte man auf Anhieb nicht zu sagen. Wahrscheinlich nicht, vermute ich nun einfach mal.

Ist auch egal, der Dicke rennt und die Klimaanlage funktioniert wieder.

Herz, was willste mehr? 😊

Zitat von Wolf on tour

Sei begrüßt, Arndt.

Leitungen, Schläuche, Elektrik (Fehlerauslese) und Kühlmittelmenge (entleert und neu befüllt) wurden bereits gecheckt und alles war ok.

Von daher wird sich mein Frust (sofern es den denn bei einem Touareg überhaupt geben mag) in sehr engen und überschaubaren Grenzen halten 😊

Sollte es wider Erwarten anders kommen, werde ich berichten, versprochen.

Gruß vom Bodensee hoch nach Essen