Fahrwerkfehler Werkstatt, ESP aus

Beitrag von „lf“ vom 12. Oktober 2011 um 15:35

Naja, hinter verschlossenen Türen ist vielleicht übertrieben...

Die Analyse hat ergeben: Lenkwinkelsensor soll kaputt sein. ca. 500 EUR brutto (Teil inklusive ca. 250,-).

Für den 90000er Service wollen die ca. 800,-. Nicht schlecht.