Glühbirnenwechsel / Scheinwerferausbau / Ausbau Xenonscheinwerfer

Beitrag von „martin_v6“ vom 23. November 2011 um 19:10

Hallo!!

Möchte mich hier mal vorstellen.

Ich lese hier schon seit geraumer Zeit mit und verfolge fast sämtliche Beiträge mit großem Interesse.

Fahre seit 2009 einen V6 TDI GP 07.2009 R-line Individual und bin sehr zufrieden.

Bisher keine außerplanmäßigen Werkstattaufenthalte.

Alles was ich bisher wissen wollte konnte ich per Sufu auch finden.

Nun hab ich aber ein kleines Problem.

Abblendlicht re. ausgefallen?? Kein Problem. Scheinwerferausbau ist ja ausführlich beschrieben.

Mein Problem, der Stecker vom Scheinwerfer geht nicht ab. Auch der Tip mit der Büroklammer hat mir nicht weitergeholfen.

Ich habe normale Halogenscheinwerfer vielleicht hat noch jemand einen Tip.

recht herzliche Grüße aus Östereich und dank im voraus