pdc Sensor defekt

Beitrag von „dlu“ vom 4. Dezember 2011 um 12:09

> Zitat von friesoyther
>
> Naja, der freundliche sagt mir, dass es sie Halterung nicht einzeln gibt, ich sollte ne neue Stossstange nehemn !?

Also beim alten T1 (vor GP) gibt´s die Sensoren einzeln. Ich habe schon zwei neue und immer noch den alten Stoßfänger.