Xenon Brenner

Beitrag von „Herbie01“ vom 4. Dezember 2011 um 18:27

Hallo,
Scheinwerfer wirklich ganz eingerastet, hatte ein ähnliches Problem, Stecker hatte nicht richtig Kontakt.

Oder Sicherung kontrolliert ? Glaube aber nicht das es daran liegt.

Gruß
Ralph