TII - Restwärme

Beitrag von „undertaker“ vom 23. Dezember 2011 um 14:13

...so, war heute bei meinem und habe es bemängelt. Nächste Woche geht der Wagen deswegen in die Werkstatt und es wird die Fehlfunktion überprüft. Im System war nichts über dieses Problem zu finden von daher wird er überprüft und dann anschließend der Fehler nach WOB gemeldet.
Vielleicht lässt es sich ja mit wenig Aufwand beheben; beim T1 und beim T2 mit 2-Zonen-Klima funktioniert es ja....

Thomas