TII V6 TDI stinkt nach verbrannten Kraftstoff

Beitrag von „supaborgi“ vom 15. Januar 2012 um 22:31

Standheizung wird natürlich aus gemacht bevor es los geht; meist per Fernbedienung bevor ich das Haus verlasse.