Panoramadach knarzt ...

Beitrag von „Sittingbull“ vom 23. Februar 2012 um 07:52

> Zitat von samson
>
> Ich kann dir meinen empfehlen, der allerdings ein Audihändler ist. Bei mir trat das knarzen nach 10.000 Km auf, daraufhin war der Dicke ein Tag weg und seither keinerlei Beanstandungen mehr.

Hallo samson,

es wäre doch in der Abwicklung etwas einfacher, wenn du mir die einzelnen Massnahme hier erläutern könntest

WOB hat vorgeschlagen, die kompletten Führungsschienen auszutauschen - das würde allerdings ein Ausbau des Innenhimmels bedeuten

Grüße von Stephan