Motorschaden Kolben fest nach 200.000 km

Beitrag von „astral“ vom 1. März 2012 um 15:42

Ich kann Dir zwar bei Deiner Frage nicht helfen, wüßte aber gern, was das für ein Chiptuning war. Wurde über OBD umprogrammiert oder hast Du einfach eine Box an den Stecker der Commonrail-Leitung gesteckt? Welcher Hersteller/Programmierer war das?

Man hört doch immer, dass das normalerweise keine Probleme machen soll, nun so etwas? Warum habt ihr das Chiptuning nicht gleich wieder ausgebaut, als Probleme auftraten?

Gruß, Heinz