Panoramadach knarzt ...

Beitrag von „Sittingbull“ vom 2. März 2012 um 19:44

Hallo zusammen,

das Problem mit dem Bug habe ich nun erstmal weg geschoben - automatisches Verschliessen daktiviert und nun gibt es auch kein Signal bei ca. 17 km/h mehr vom Steuergerät 😊

Grüße von Stephan 🙏