Nach Frontscheibentausch fällt ACC aus

Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 14. März 2012 um 19:20

[Zitat von Sittingbull](#)

Hallo zusammen,

bei mir fällt das ACC auch immer mal wieder sporadisch für einige Minuten aus - auf Nachfrage beim 😊 müsste der Dicke dazu auf eine spezielle "Richtbank" zum Justieren der Sensoren und die hat nun mal nicht jeder.

Nach den schlechten Erfahrungen bzgl. der Elektronik habe ich davon erstmal Abstand genommen, leider sind die Monteure vor Ort wie auch in WOB manchmal etwas überfordert. Insgesamt haben wir einfach zuviel Elektronik in den modernen Autos und kaum noch einer blickt da durch 🤖

Grüße von Stephan 🤖

Moin,

jetzt bin ich doch ein wenig verwundert - ich denke, dass das System recht zuverlässig und sicher arbeitet?! 🤖 Ich habe dieses System auch bestellt und werde allerdings solche Ausfälle bei einer 100 TEURO-Karre nicht dulden können.