Rückfahrkamera Probleme nach SW update des RNS510 auf 3810a

Beitrag von „Humvee“ vom 21. März 2012 um 18:19

Um die Sache etwas einzugrenzen, wäre es jetzt interesannt welche FW Uli drauf hat.
Bei ihm tritt es ja auch auf, und ich denke er hat sicher nicht die 3810.

uli welche FW ist bei dir am RNS ??