Panoramadach knarzt ...

Beitrag von „Sittingbull“ vom 11. April 2012 um 13:22

> Zitat von Sittingbull
>
> die Odyssee geht weiter - Steuergerät der Heckklappe getauscht und Fehler weiterhin noch da. Jetzt soll das des hinteren linken Türgriffes Schuld sein. Teil natürlich wie gewohnt im Rückstand, also weiter abwarten

Hallo zusammen,

es ist vollbracht - Türschloss hinten links hat tatsächlich den Fehler verursacht. Nun ist Ruhe, auch mit aktivierter Türverriegelung

Grüße von Stephan