RNS 510, probleme mit dem SD Kartenslot.

Beitrag von „nikon-user“ vom 1. September 2012 um 19:42

Danke schon mal für die Antworten. biggrin: Mit der Kartengrösse kann ich noch verstehen, aber es geht ja keine der beiden Karten mehr. Meine Vermutung ist das sich der Kartenslot wohl verabschiedet hat.
Und das mit dem Angurten und Beifahrer, ging vorher wieder nicht. Also nächste Woche mal zum Händler vorfahren.
Nur zu ASAG nach Lörrach, da geht es nicht mehr hin.