Touareg R5 Bj 2004 Linker Schweller füllt sich immer mit Wasser ????

Beitrag von „R5 Fozzy“ vom 7. September 2012 um 10:32

Kennt das wer und hat wer Abhilfe die von VW konnten mir bis jetzt nicht helfen. Danke LG R5 Fozzy