Luftfederung defekt...

Beitrag von „jmalter“ vom 24. Oktober 2012 um 18:53

Morgen ist es geschafft. Wir haben alle Fehler gefunden.

Erst einmal Danke an **duch**, es war die 40A Sicherung.

Vor ab die Info, das Relais was ich bei meinem Ersatz Kompressor mitgeliefert bekommen habe, ist ein 60A und kein 40A Relais. Ob es dadurch länger hält bleibt ab zu warten.

Nach dem Wechsel der Sicherung wollte ich dann die Federung kalibrieren, da ja der Kompressor wieder lief.

Aber nichts passierte als ich die Kalibrierung starten wollte. Kompressor läuft aber nichts passiert.

Als mein Schraube zwischendurch nach dem rechten sehen wollte, fiel im ein zischen am Kompressor auf.

Also Auto wieder auf die Bühne. Dabei unter die Vorderräder zwei Stempel gepackt und den Wagen wieder etwas

abgelassen, damit die Sensoren merken, dass er zu tief ist. Mit Wasser und Spüli die Leitung abgespritzt. Da kam

es zum Vorschein, die Lila Leitung (vom Druckregler zum Druckspeicher) hat ein Stecknadel großes Loch.

Neue Leitung? Nö, da der Betriebsdruck nur 16 Bar beträgt kann man die Leitung trennen und einen Schraubverbinder

dazwischen packen. Die wir meinen, sind für Drücke bis 25 Bar und kosten 4 Euro. Da es aber schon 18:00 Uhr war,

besorgt er die morgen früh und dann kann ich den Wagen endlich wieder kalibrieren und dann war es das.

So und jetzt rechne ich mal ab:

599 Euro der Kompressor

4 Euro der Verbinder

2 Euro dir 40A Sicherung

100 Euro der Einbau (er will nur 100 da wir beide eine Menge dazu gelehrt haben)

10 Euro für Würstchen mit Brötchen und Kaffee

Summe = 715 Euro

Wie war das noch mit dem :)?

1.600 Euro der Kompressor

200 Euro für Zubehör und Kleinteile

700 für den Einbau

Summe = 2.500 Euro

Allerdings war hier noch nicht bekannt, dass die Leitung zum Druckspeicher ein Loch hat. Ich möchte nicht wissen wie teuer die noch gekommen wäre und wieviel dann der Einbau gekostet hätte.

Na klar kann man jetzt sagen, beim 😊 hätte ich den Wagen am nächsten Tag wieder abholen können, aber bei dem Unterschied, kann ich auf den Wagen 1-2 Tage länger warten.

Wie gesagt, ich habe nichts zu verschenken.